

SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS - SINTECTPE
VISTORIA CDD JARDIM SÃO PAULO

UNIDADE:	CDD JARDIM SÃO PAULO
DR:	PERNAMBUCO
ENDEREÇO:	Avenida Dr. Jose Rufino, 757 - CEP 50780-000
CIDADE:	RECIFE
BAIRRO:	ESTÂNCIA
DATA:	16/08/2022
HORA:	10h00min
LOCAL:	CDD JARDIM SÃO PAULO

Ao dia, hora e local determinado no quadro acima, foi realizada uma vistoria no imóvel, por alguns membros do sindicato, onde foram constatadas obras de reforma em andamento, onde foram vistas as seguintes situações abaixo apresentadas:

FOTOS	LOCAL	SITUAÇÃO
 <p align="center">FOTO 01 E 02</p>	<p>Escada de Acesso ao 1º Pavimento. Próximo ao setor de registrado</p>	<p>Reforma em andamento, durante o expediente de trabalho, com exposição dos funcionários a ruídos elevados de forma intermitente, devido ao uso de martelo, marreta e até martelete manual, impossibilitando a plena concentração e atenção dos mesmos. Foi verificada também a alta concentração de poeira, gerada pela demolição dos trechos em questão. No momento da vistoria, não foi visto a distribuição ou uso de EPI (Máscaras e protetores auriculares) por parte dos Carteiros (colaboradores dos Correios).</p>



Escada de Acesso ao 1º Pavimento.

Escada sem corrimão com acesso estreito, sem sinalização. No momento da vistoria não foi visto elevador de carga. Os funcionários precisam levar a carga ao 1º pavimento, manualmente, diariamente, sem auxílio de equipamento mecânico de elevação.

FOTO 03



Escada de Acesso ao 1º Pavimento. Próximo ao setor de registrado

Além do citado na "FOTO 01 e FOTO 02". Foi verificado, no momento da vistoria, que o material do entulho da construção ficou obstruindo a passagem dos colaboradores e área não foi isolada para tal procedimento.

FOTO 04

 <p>FOTO</p> <p>05</p>	<p>TÉRREO</p>	<p>Reforma em andamento com o setor em plena atividade, sem isolamento de área e próximo ao ambiente de trabalho dos registrados, com exposição dos trabalhadores a poeira e ruídos intermitentes elevados. Não foi visto a distribuição ou uso de EPI (Máscaras e protetores auriculares) por todos os Carteiros (colaboradores dos Correios), fornecidos pela ECT.</p>
 <p>FOTO 06</p>	<p>TÉRREO</p>	<p>Reforma em andamento com o setor em plena atividade, sem isolamento de área e próximo ao ambiente de trabalho dos registrados, com exposição dos trabalhadores a poeira e ruídos intermitentes elevados. Não foi visto a distribuição ou uso de EPI (Máscaras e protetores auriculares) por todos os Carteiros (colaboradores dos Correios), fornecidos pela ECT.</p>



FOTO 07 e 08

TÉRREO

Pintura acrílica sendo feita no horário do expediente de trabalho, com forte odor, trazendo alergia, náuseas, dores de cabeça e transtorno para os funcionários do setor, incomodando inclusive, funcionários no 1º pavimento.





FOTO 09

TÉRREO - 1º PAVIMENTO

Escada de acesso sem corrimão descumprindo a norma NBR 9050 de acessibilidade

 <p>FOTO 10</p>	<p>1º Andar</p>	<p>Entulho de materiais de escritório e dos correios alocados em locais inadequados. No momento da vistoria, não foi informada o prazo para retirada do material ou reorganização do mesmo.</p>
 <p>FOTO 11</p>	<p>1º Andar</p>	<p>Entulho de materiais de escritório e dos correios alocados em locais inadequados. No momento da vistoria, não foi informada o prazo para retirada do material ou reorganização do mesmo.</p>
 <p>FOTO 12</p>	<p>1º Andar</p>	<p>Layout desorganizado, alocação de material da empresa em locais indevidos.</p>

 <p>FOTO 13</p>	1º ANDAR	Devido aos fortes odores de tinta, poeira e o transtorno do barulho, no momento da vistoria, foi verificado que funcionários se alimentam em locais diferentes do refeitório para tentar se distanciar um pouco da situação insalubre do local.
---	-----------------	---

Conclusão:

Conclui-se que há o descumprimento de várias normas técnicas vigentes, como, por exemplo, a NR-18, NR-15, NBR 16280 e NBR 9050, dentre outras.

Há a necessidade de fiscalização da engenharia da ECT, dos processos de reforma e readequação da unidade, para junção do CDD IBURA com o CDD JARDIM SÃO PAULO, inclusive com a cobrança de cronograma físico da obra, com os devidos prazos e roteiro da operação, de acordo com as normas técnicas vigentes, evitando situações insalubres, respeitando-se os horários de trabalho dos funcionários.

Fazem-se necessários também os fornecimentos de EPI e EPCs para todos os funcionários expostos a obra de reforma, quaisquer que sejam necessários, de acordo com as normas técnicas vigentes de saúde e segurança do trabalho, enquanto durarem as reformas, para que não haja paralisação da operação, devido a situações insalubres e inseguras para todos os colaboradores.

Com estas informações coletadas e informadas por alguns funcionários que não quiseram se identificar e nada mais havendo a retratar, foi finalizada a vistoria fotográfica e visual e posteriormente registrada neste documento, com os devidos anexos fotográficos.

Sindicato dos Trabalhadores dos Correios - SINTECPE

Recife-PE, 22 de Agosto de 2022.